

Julkisivujen yleisilmettä noin vuoden vanhassa
julkisivussa kesältä 2019





Lautojen päät ovat halkeilleet. Halkeamat ovat useita senttejä pitkiä. Lisäksi joitakin halkeamia on lautojen naulausten ympärillä.



Laudoissa on
suuria
taipumisia.
Osaan mahtuu
sormi sisälle ja
talon rakenteet
näkyvät raoista.






Laudoissa on
suuria
taipumisia.
Osaan mahtuu
sormi sisälle ja
talon rakenteet
näkyvät raoista.



UYS 23x95 yksi naula kahden
sijasta laudan keskellä per
poikkikiinnityslauta.





ULKOSEINÄ, PERIAATELEIKKAUS (VAAKA) 1:20

ULKOSEINÄ, PERIAATELEIKKAUS (PYSTY) 1:20